


## PRZEKRÓJ GEOTECHNICZNY III

SKALA 1:  $\frac{500}{50}$



Lokalizacja: m. Bukowina, dz nr 360/1;  
362; 363; gmina Cewice, powiat Lęborski

opracowała ;  
mgr inż. M. Morawska