Załącznik nr 4

Przedsiębiorstwo
TERRA-WIERT
Gdańsk ul. Glinki 19
opracowała:
mgr inż. M.Morawska

Wyniki Badań Sondą Udarową SL

SONDA NR 7

LOKALIZACJA

m. Bukowina dz nr 360/1; 362; 363; ,
gmina Cewice, powiat Lęborski

Stan zagęszczenia J	luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony
Stopień zagęszczenia Sz	0-0,33	0,34-0,67	0,68-0,87

Głębokość w m | obecność wody | profil geolog. | Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48)



N_{10} śred.	J_D śred.	J_S śred.
6	0,35	
12	0,50	
16	0,58	

SONDA NR 9



N_{10} śred.	J_D śred.	J_S śred.
4	0,24	
6	0,35	
10	0,45	
13	0,52	

Interpretacja wg PN-81/B-03020