

## Profil analityczny Nr 1

Załącznik nr 3

Skala 1:50

obiekt; boisko

Rzędna niwelacyjna ~148,5 m npm. Lokalizacja; m. Siemirowice dz nr 285/1,  
obręb Cewice, powiat Lęborski

	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość wałeczkowań	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przelot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
						+	0		PdH	Piasek drobny próchniczny, brunatny	
			In			+	0,5	0,3			
						+	1,0				
						+	1,5		Ps+Ko	Piasek średni, pojedyncze otoczaki, brązowy	
			szg			+	2,0	1,9			
						+	2,5	2,3	Ps	Piasek średni, brązowy	
						+	3,0	3,0	Pr	Piasek gruby, brązowy	
						+	3,5	3,5	Ps	Piasek średni, brązowy	
			zg			+	4,0	4,0	Pd	Piasek drobny, brązowy	

## Profil analityczny Nr 2

Skala 1:50

obiekt; boisko

Rzędna niwelacyjna ~148,5 m npm. Lokalizacja; m. Siemirowice dz nr 285/1,  
obręb Cewice, powiat Lęborski

						+	0		PdH	Piasek drobny próchniczny, brunatny	
			In			+	0,5	0,3			
						+	1,0		Pd	Piasek drobny, brązowy	
						+	1,5	1,2	Ps+Ko	Piasek średni, pojedyncze otoczaki, brązowy	
			szg			+	1,7	1,4	Pr	Piasek gruby, brązowy	
						+	2,0	1,7			
						+	2,5	2,3	Ps	Piasek średni, brązowy	
						+	3,0	2,5	Pr+Ko	Piasek gruby, pojedyncze otoczaki, brązowy	
						+	3,5	3,0	Pr	Piasek gruby, brązowy	
							4,0				
							4,5				

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data czerwiec 2013 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data .....