


Przedsiębiorstwo
TERRA-WIERT
Gdańsk ul. Glinki 19
opracowała:
mgr inż. M.Morawska

Wyniki Badań Sonda Udarową SL

SONDA NR 1

LOKALIZACJA

m. Osowo Lęborskie, dz nr 137/78,
gmina Cewice, powiat Lęborski

Stan zagęszczenia J			luźny	średnio zagęszczony	zagęszczony																	
Stopień zagęszczenia Sz			0-0,33	0,34-0,67	0,68-0,87																	
	Głębokość w m	obecność wody	profil geolog.	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy																N ₁₀ śred.	J _D śred.	J _S śred.
				3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48			
	1	0,8 0,8	PdH																	4	0,25	
			Pd																			
			Pd+Ko																			
			Nm//T																	5	0,33	
			PgH																			
			Pg																			
3	3,0	Pd	6	0,35																		
4																						
	5																					