

Profil analityczny Nr 1

Załącznik nr 3

Skala 1:50

obiekt; boisko

Rzędna niwelacyjna ~97,70 m npm. Lokalizacja; m. Osowo Lęborskie, dz nr 137/78
gmina Cewice, powiat Lęborski

	Poziom wody gruntowej	Wilgotność	Konsystencja gruntów	Ilość wałczkowań	Rurowanie i zamykanie wody	Pobieranie prób	Profil litograficzny	Przelot warstw	Literowe oznaczenie litologiczne	Opis przewierconej warstwy	Typ facjalny wiek warstwy
1	2	2a	3	3a	4	5	6	7	8	9	10
	0,8	0,8	nw	ln		+	0		PdH	Piasek drobny próchniczny, c. brązowy	Q
						+	0,5	0,6	Pd	Piasek drobny , szaro-brązowy	
						+	1,0	1,0	Pd+Ko	Piasek drobny pojedyncze otoczaki, szaro-brązowy	
						+	1,5	1,6			
			w	pl	12x14	+	2,0		Nm//T	Namuł przewarstwiony torfem, c. szary	
				pl	2x2	+	2,5	2,4	PgH	Piasek gliniasty, próchniczny, szary	
						+	2,6		Pg	Piasek gliniasty, szary	
						+	3,0	3,0			
			nw	szg		o	3,5	3,5	Pd	Piasek drobny , szary	
							4,0				

Profil analityczny Nr 2

Skala 1:50

obiekt; boisko

Rzędna niwelacyjna ~97,30 m npm. Lokalizacja; m. Osowo Lęborskie, dz nr 137/78 ,
gmina Cewice, powiat Lęborski

						+	0		PdH	Piasek drobny próchniczny, c. brązowy	Q
						+	0,5	0,6	Gp//PdH	Gлина piaszczysta, przewarstwiona piaskiem drobnym próchnicznym, c. brązowa	
			tpl	2x1		+	1,0	0,9			
				3x4		+	1,5		Gp	Gлина piaszczysta, brązowa	
		w				+	2,0	1,8			
			pl			+	2,5		Pg	Piasek gliniasty, brązowy	
				2x2		+	3,0				
						+	3,5	3,5			
							4,0				
							4,5				

Opracowała; mgr inż. M. Morawska

Data czerwiec 2013 r.

Sprawdził; mgr inż. Bartosz Witkowski

Data