


OBJAŚNIENIA SYMBOLI (wg PN-86/B-02480) I ZNAKÓW

 Nasyp nie odpowiadający warunkom budowlanym

 Nasyp budowlany

 Torf

 Namuł

 Namuł piaszczysty

 Humus

 Otoczaki

 Żwir

 Pospółka

 Piasek średni

 Piasek drobny

 Piasek gruby

 Piasek gliniasty

 Gлина piaszczysta

 Gлина

 Gлина zwięzła


 Gлина pylasta

 Pył

 Ił

 Ił piaszczysty

 Domieszki


 Drobne warstwowania

STAN GRUNTU

ln	luźny	tpl	twardoplastyczny
szg	średnio zagęszczony	pl	plastyczny
zg	zagęszczony	mpl	miękkoplastyczny
bzg	bardzo zagęszczony	pł	płynny
zw	zwarty	0/1	ilość wałeczkowań
pzw	półzwarty	Ø	grunt nie wałeczkuje się

WILGOTNOŚĆ

su	suchy	w	wilgotny
mw	mało wilgotny	nw	nawodniony



UWAGA:

PdH - piasek drobny próchniczny

Gp//Pd - gлина piaszczysta przewarstwiona
piaskiem drobnym

POCHODZENIE GEOLOGICZNE

Q - czwartorzęd

LOKALIZACJA;
m. Osowo Lęborskie, dz nr 137/78 ,
obręb Cewice, powiat Lęborski

nr. zał
6