

## PROTOKÓŁ Nr 8/2020

### Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice z kontroli: „Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Cewice.”

Na podstawie § 7, 9 i 10 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice, stanowiącego załącznik nr 4 do Statutu Gminy Cewice, Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice dokonał kontroli pn.: „**Kontrola placów zabaw na terenie Gminy Cewice.**”

#### I. Kontrolę przeprowadził upoważniony Zespół Kontrolny w składzie:

1. Maria Bachan - Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego,
2. Michał Grybisz - Członek Zespołu,
3. Anna Kubica - Członek Zespołu,
4. Hanna Płotka - Członek Zespołu,
5. Zbigniew Tryba - Członek Zespołu.

Upoważnienia do kontroli stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

#### II. Szczegółowy zakres kontroli:

1. Objazd placów zabaw na terenie Gminy Cewice.
2. Sprawdzenie funkcjonalności i stabilności sprzętów znajdujących się na placach zabaw.
3. Sprawdzenie dokumentacji dotyczącej wymogów bezpieczeństwa.

#### III. Kontrolowany okres: bieżący

**IV. Termin kontroli:** kontrola zostanie przeprowadzona w okresie: od 22.06.2020 r. do 31.07.2020 r.

### USTALENIA KONTROLI

Zespół kontrolny dokonał kontroli wszystkich placów zabaw pod kątem bezpieczeństwa według poniższego wykazu:

1. Cewice Osiedle Na wzgórzu 2 place zabaw
2. Siemirowice
3. Łebunia
  - Osiedle Słoneczne
  - za orlikiem
4. Bukowina

5. Okalice
6. Popowo
7. Osowo Lęborskie
8. Malczyce
9. Maszewo Lęborskie
10. Unieszynko
11. Krępkowice
12. Oskowo

Podczas kontroli placów zabaw zgodnie z powyższym wykazem Zespół Kontrolny stwierdził co następuje:

**Ad. 1**

- Plac zabaw w Cewicach przy bloku nr 26:

Furtka ogrodzeniowa do naprawy. Komisja sugeruje również wymianę piasku w piaskownicy.

- Plac zabaw przy bloku nr 1

Brak listew na podeście oraz część listew jest luźnych należałoby przymocować je.

**Ad. 2**

Plac zabaw w Siemirowicach – wyposażenie placu zabaw jest w stanie dobrym, jedynie Zespół Kontrolny sugeruje usunięcie krawężników wkopanych pośrodku placu zabaw. Krawężniki w podłożu stwarzają zagrożenie. Bawiące się dziecko może upaść i uderzyć głową w krawężnik.

**Ad.3**

- Plac zabaw w Łebuni za boiskiem orlik - ogólny stan placu dobry bez zastrzeżeń. Zdaniem kontrolujących należałoby zabezpieczyć elementy drewniane przed wpływem warunków atmosferycznych.

- Plac zabaw w Łebuni Osiedle Słoneczne - spróchniała belka nośna huśtawki oraz zniszczone inne elementy drewniane, należałoby również dokonać wymiany piasku w piaskownicach.

**Ad. 4**

Plac zabaw w Bukowinie – w dużym zestawie zabawowym w kształcie łodzi pojedyncze elementy drewniane w podeście do wymiany.

**Ad. 5**

Plac zabaw w Okalicach – ogólny stan placu dobry bez zastrzeżeń.

**Ad. 6**

Plac zabaw w Popowie- ogólny stan placu dobry bez zastrzeżeń.

**Ad. 7**

Plac zabaw w Osowie Lęborskim – nieprawidłowości nie stwierdzono.

**Ad. 8**

Plac zabaw w Malczycach - spróchniała belka nośna huśtawki, oraz wałka nie jest stabilna, należy wzmocnić konstrukcję (chwieje się na boki).

**Ad. 9**

Plac zabaw w Maszewie Lęborskim – ogólnie plac zabaw w dobrym stanie. Jedynie należałoby zdemontować zniszczoną drewnianą osłonę piaskownicy oraz wymienić piasek.

**Ad. 10**

Plac zabaw w Unieszynie – drewniane elementy urządzeń spróchniały zaleca się demontaż.

**Ad. 11**

Plac zabaw w Unieszynku –Elementy konstrukcji drewnianej przy ślizgu są spróchniały.

**Ad. 12**

Plac zabaw w Krępkowicach jest w dobrym stanie wszystkie elementy wyposażenia nie budzą zastrzeżeń.

**Ad.13**

Plac zabaw w Oskowie - ławki znajdujące się na placu zabaw są zniszczone, połamane elementy.

**WNIOSKI**

**ZESPOŁU KONTROLNEGO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY CEWICE  
WNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI:**

W dniu 30.06.2020 r. Zespół Kontrolny Komisji Rewizyjnej dokonał przeglądu placów zabaw w terenie. Kontrolni wizualnej podlegał ogólny stan bezpieczeństwa placów zabaw. Szczególną uwagę podczas kontroli zwracano na:

- czystość placów zabaw,
- stan nawierzchni,
- kompletność urządzeń i poziom ich zużycia.

Place zabaw tworzy się, by zapewnić dzieciom bezpieczną przestrzeń do aktywności. Dlatego bardzo ważne jest nie tylko odpowiednie wyposażenie, ale również późniejsze ich utrzymanie w należyтым stanie technicznym. Dlatego też Zespół Kontrolny zaleca:

- wyeliminowane stwierdzonych nieprawidłowości wymienionych w pkt VI niniejszego protokołu,
- wykonywanie okresowych przeglądów wczesną wiosną tak, aby w okresie letnim place zabaw były w pełni funkcjonalne i bezpieczne.

Podstawowa zasada bezpieczeństwa to dbać o właściwą eksploatację placów zabaw oraz dokonywanie niezbędnych napraw i konserwacji sprzętu.

Protokół wykonano w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Przewodniczącego Rady Gminy Cewice, Wójta Gminy Cewice, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Cewice i Kierownika kontrolowanego podmiotu.

**Data i podpis kierownika  
jednostki kontrolowanej:**

.....



**Podpisy Zespołu Kontrolnego:**

1. Maria Bachan .....
2. Michał Grybisz *Grybisz Michał* .....
3. Hanna Płotka *Płotka Hanna* .....
4. Anna Kubica *Kubica Anna* .....
5. Zbigniew Tryba *Zbigniew Tryba* .....